

岩内町内学校通学路対策箇所図(令和元年10月時点)

対策路線

横断歩道設置箇所

【対策検討メンバー】

- ・岩内町教育委員会
- ・岩内町立小中学校
- ・岩内町立小中学校PTA
- ・岩内高等学校
- ・国土交通省北海道開発局
小樽開発建設部
- ・北海道後志総合振興局
小樽建設管理部
- ・岩内町
- ・岩内警察署

・歩道が無く、道幅が狭く危険



<対策メニュー>

- ・児童生徒への安全指導(学校)
- ・道路改良時に歩道の設置(岩内町)

・交通量が多く道路横断が危険



- <対策メニュー>
- ・児童生徒への安全指導(学校)
 - ・道路改良時
横断歩道の設置(公安委員会)

・交通量が多く道路横断が危険



<対策メニュー>

- ・児童生徒への安全指導(学校)
- ・道路改良時
横断歩道の設置(公安委員会)



岩内東小学校 文

町道薄田通り 3

道道岩内洞爺線 1

文 岩内西小学校

・横断歩道が無い



<対策メニュー>

- ・児童生徒への安全指導(学校)
- ・横断歩道の設置(公安委員会)

4

・歩道が狭い



<対策メニュー>

- ・児童生徒への安全指導(学校)
- ・道路改良時の歩道の拡幅(岩内町)

・歩道が狭い



<対策メニュー>

- ・児童生徒への安全指導(学校)
- ・道路改良時に歩道の拡幅(北海道)

2

岩内第一中学校 文

岩内第二中学校 文

5

岩内町内学校通学路対策箇所図(令和元年10月時点)

■ 対策路線
 横断歩道設置箇所

【対策検討メンバー】

- ・岩内町教育委員会
- ・岩内町立小中学校
- ・岩内町立小中学校PTA
- ・岩内高等学校
- ・国土交通省北海道開発局小樽開発建設部
- ・北海道後志総合振興局小樽建設管理部
- ・岩内町
- ・岩内警察署



・空き家がある
 (周囲から見えにくく連れ込まれやすい)

<対策メニュー>
 ・児童生徒への安全指導(学校)

・空き家がある
 (周囲から見えにくく連れ込まれやすい)

<対策メニュー>
 ・児童生徒への安全指導(学校)

・土砂崩れのため危険

<対策メニュー>
 ・児童生徒への安全指導(学校)

・灯りが少ないため暗くて危険

<対策メニュー>
 ・照明灯の改良や増設

文 岩内西小学校

6 岩内東小学校 文

岩内第二中学校 文

岩内第一中学校 文